

TVC

Service
Service
Service

Chassis L03.1L AA
Chassis L01.1L AC

ASSUNTO

Redimensionamento de itens passivos

Service Information

1) Chassis L01.1L AC - 2K3 (Todos modelos)

Esta correção deverá ser aplicada para os aparelhos que tiverem necessidade de substituição do capacitor 2004.

Posição	Código	Descrição
2004	2238 580 19809	CAPACITOR CER SMD 47nF 20% 50V

CÓDIGO IRIS	
Código do defeito	Y
Código do reparo	N
Código de seção	TUN

2) Chassis L03.1L AA

Esta correção deverá ser aplicada para os aparelhos que derem entrada no posto e estiverem dentro números de série **107351 a 107696**.

14PT3131/78R**14PT4131/78R**

Posição	Código	Descrição
3443	2306 207 03338	RESISTOR NFR25H 3R3

20PT3331/78R**20PT4331/78R**

Posição	Código	Descrição
3443	2306 207 03188	RESISTOR NFR25H 1R8

CÓDIGO IRIS	
Código do defeito	Y
Código do reparo	I
Código de seção	DFL



PHILIPS