

DATA: 10 de Janeiro de 2000
MODELO: LB-60
ASSUNTO: Errata no Manual de Serviço LB-60

ATENÇÃO !!!

Corrija imediatamente seu Manual de Serviço para evitar rejeição de O. S.

Srs. Proprietários e Técnicos,

Devido a problemas de impressão ocorreram algumas falhas de posição na seção Lista de Materiais do Manual de Serviço citado acima.

Para evitar rejeição de Ordem de Serviço e erros no pedido de peças corrija imediatamente seu manual.

Verifique atentamente as correções abaixo e proceda conforme descrito:

CORREÇÕES:

Na página 23 **“Lista de Materiais Mecânicos”**:

ALTERA:

Posição nº **55** (Antena Telescópica)

Posição **MEC** (Mecanismo CD Completo)

PARA:

ANT1

MEC1

Não perca tempo e corrija agora mesmo seu Manual de Serviço. Para Manter-se sempre atualizado visite regularmente a Home Page da Assistência Técnica Gradiente no endereço www.sag-gradiente.com.br.

Obs.: Estamos enviando duas cópias desta, afim de que uma delas circule por todo o corpo técnico de sua oficina e a outra seja devidamente arquivada.