

Informação Técnica

MODELO : KX-TC1409 / 1403 LBB

SINTOMA: Campainha (Ring) Baixo.

CAUSA: Buzzer com defeito.

SOLUÇÃO: Trocar a Campainha (Buzzer)
Código **PQEFBDB111GF**.

Qualquer dúvida entrar em contato com o Suporte Técnico.
→ 0800 55 9180