

Informação Técnica

MODELO : TC14\20C6, TC14\20C7 e TC14\20C21

ASSUNTO : Modificação referente ao IC601.

FENÔMENO: Perde a sintonia após alguns segundos.

MODIFICAÇÕES:

Verificar o capacitor C151 conforme a terminação do código do IC601, como abaixo:

IC601 cod. AN5192k-A / C151 = 10nF

cod. AN5192k-B / C151 = 3,3nF

Conforme a terminação do código do IC601 (**A** ou **B**)
deve-se alterar os capacitores como descrito acima.