

Informação Técnica

MODELO: TC-14/20A8 / TC-14/20A9

SINTOMA: Três a quatro linhas de retração na parte superior da tela
Conforme foto anexa abaixo.

Este sintoma ocorre quando a memória (IC1102 - código S-24C02ADP) é trocada ou quando os dados da memória estiverem alterados.

CONTRA-MEDIDA:

Entrar no modo de serviço “CHQ3” e abaixar o vertical centro “VC”

Para entrar no modo de serviço verificar a página 06 do Manual de Serviço TC-14/20A9.



Qualquer dúvida entrar em contato com o Suporte Técnico.

→ 0800 55 9180