

**BOLETIM DE INFORMAÇÕES**

|                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTO:</b> Modelo PCS-2976<br><b>CÓDIGO:</b><br><b>MÓDULO:</b> F901<br><b>CÓDIGO:</b>               |                                                                                            | <b>BI.RSIP.TVC 304/02</b>                                                                         |
| <b>ELABORAÇÃO</b><br>Ricardo Scabuzzi<br>Suporte Philco/Teleserviços - GAM<br>19/02/2002<br>BIRSP304.pdf | <b>APROVAÇÃO</b><br>Luiz Akio Matsumoto<br>Suporte Philco/Teleserviços - GAM<br>19/02/2002 | <b>DIVULGAÇÃO</b><br>Luciana Elisa Meireles<br>Rede de Serviços Itautec Philco- GAM<br>06/03/2002 |
| <b>PROCEDIMENTO ( )</b>                                                                                  | <b>ALTERAÇÃO ( X )</b>                                                                     | <b>DIVULGAÇÃO ( X )</b>                                                                           |
| <b>ASSUNTO: “Queima” do fusível</b>                                                                      |                                                                                            |                                                                                                   |
| <b><u>HISTÓRICO</u></b>                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                   |
| <b>REVISÃO</b>                                                                                           | <b>NATUREZA DA ALTERAÇÃO</b>                                                               |                                                                                                   |
| 01                                                                                                       | Elaboração inicial do BI                                                                   |                                                                                                   |

Informamos que nos modelos PCS-2976, toda vez que der entrada para conserto na oficina, com o fusível (F901) “pifado”, devera ser substituído por um fusível de (5 A 250V retardo) código: 4304A6417003.

**Canais de comunicação PHILCO:****Endereço Eletrônico**

[labrsp@itautech-philco.com.br](mailto:labrsp@itautech-philco.com.br)  
[servicositph@itautech-philco.com.br](mailto:servicositph@itautech-philco.com.br)

**Fax**

0XX11 60974454  
0XX11 60974439

**Telefones**

0800157111  
0XX11 60974452