

Rua Santa Catarina, 01
Prédio 3 – 2º Andar.
CEP 03086 020 São Paulo/SP
Fone 0XX11 6097 4462
Fax 0800156111

REDE DE SERVIÇOS PHILCO -RSP



Informação de Serviços

N.º	Data
DSC/TVC - 267/ 98	OUTUBRO/ 98
Agente de Serviço	Referência
OA	TROCA INDEVIDA DO IC901 STR 50103

Alertamos aos senhores técnicos que temos observado a ocorrência de troca indevida na posição IC901(STR 50103), utilizado no chassi CPH-05.

As peças que retornaram do campo, foram analisadas e constatamos que 40% estão em perfeito estado.

Portanto antes de substituir a mesma favor confirmar se realmente esteja com problema.

Obs.: Na eventual troca seguir os passos conforme circular DSC/ TVC - 252/ 97.

Atenciosamente

SUPORTE - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DSC