

AUDIO

Service
Service
Service

AZ1500/19

ASSUNTO

Correção de código de bobina da lista de Partes e Peças.

Service Information

Houve um erro na criação do Manual de Serviços do AZ 1500/19, onde na lista de partes e peças foi impresso o código de um indutor variável de 100uH, sendo que o correto é um indutor fixo de 100uH. Favor utilizar o código novo como segue abaixo descrito:

Pos.: 5301, 5303, 5304, 5307, 5308, 5309, 5310, 5404 & 5405:

ALTERAR

De: 4822 157 11074

Para: 3198 018 90040

Observação: Favor anexar esse informativo junto ao Manual de Serviço do produto.



PHILIPS