

Service Information

SRM43SI167

08/04/98

VR756/78

06VR98 - 02

Assunto:

Irregularidades no funcionamento do controle remoto do VR756

Descrição:

O controle remoto do VR756 cód.: 4822 219 10046, que pode ser identificado através da etiqueta dentro do compartimento de pilhas pela inscrição **RT8482/01**, pode apresentar os seguintes sintomas quando as pilhas apresentam valor abaixo da tensão nominal:

1. Cintilação no LED do "JOG/SHUTTLE" aleatoriamente ao ser acionado qualquer função.
2. Teclas de canais "TVCH" ▲ ▼, provocam a mudança de dois em dois canais simultaneamente.
3. A função "REMOTE LOCATOR" deixa de atuar.

Solução:

Deverá ser aplicado a solução técnica indicada na **Service Information 06VR98-01** de 20/01/98, ficando suspenso a troca do mesmo em **GARANTIA** pelos motivos acima mencionados.

A substituição do referido Controle Remoto em **GARANTIA**, só será autorizada após um prévio contato com a Área de Suporte Técnico do Service Central (Help Desk).