




BOLETIM TÉCNICO

0004/2008

MODIFICAÇÃO NA FONTE

DVD: SCENE

Ocorrem casos em que há o centelhamento entre as trilhas do filtro de fonte LC1 conforme foto abaixo.



O centelhamento ocorre devido à proximidade das trilhas ocasionando a queima do fusível.

Para evitar que isto ocorra é necessário que em todos os produtos que forem recepcionados, **“independente do defeito”** sejam alterados conforme figura abaixo.

