



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 394

DATA: 04 de novembro de 2004

MODELOS: HTS-760

ASSUNTO: ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, VERIFICAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE, DESBLOQUEIO DE REGIÃO E RESET

ATENÇÃO !!!
O PRODUTO DEVERÁ SER LIBERADO NO MESMO DIA DA ENTRADA, QUANDO FOR, APENAS NECESSÁRIO A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE.

Senhores Técnicos,

Considerando o modelo citado, quando necessário, efetuar a Atualização de Software via Disco, seguindo os Procedimentos descritos:

OBSERVAÇÃO GERAL: Para verificar a Versão de Software do HTS-760 , utilizar o procedimento de desbloqueio que segue abaixo:
Pressionar open-setup-8-9-5 .

Para o procedimento de Reset utilizar o procedimento abaixo:

- Deixar o produto sem nenhum disco e com a gaveta fechada.
- Manter pressionada a tecla STOP do painel frontal por 5 segundos.
- O LED indicador de STAND-DBY piscará;
- O aparelho estará "resetado".

Para o procedimento de Desbloqueio de Região utilizar o procedimento abaixo:

Seu produto está ajustado para "**REGIÃO 4**". Para desbloquear o HTS-760 e reproduzir discos de todas as regiões do mundo, siga as instruções abaixo:

1. Ligue o produto utilizando a tecla **POWER** .
2. Certifique-se que o HTS-760 esteja sem disco e com a gaveta fechada.
3. Digite a tecla **ENTER** , o código "**8 4 2 6 9**" e novamente a tecla **ENTER** .
4. Automaticamente, o HTS-760 será desligado.
5. Ligue-o novamente para finalizar a operação.
6. Seu Home Theater já estará pronto para reproduzir DVDs de outras regiões.

1. Procedimento para Atualização do Software utilizando Disco:

- A) Baixar o Software da página www.gradienteservices.com.br no setor de downloads;
- B) Descompactar o arquivo baixado;
- C) Gravar em um CDr ou CDw o arquivo em velocidade 4X;
- D) Inserir o disco no DVD



E) O disco será automaticamente reconhecido e o HTS-760 entrará em rotina de atualização de Software (O APARELHO NÃO DEVE SER DESLIGADO DURANTE ESTE PROCESSO)

F) Após alguns segundos o HTS-760 irá se desligar automaticamente e, logo em seguida irá ligar novamente abrindo a gaveta.

G) Retirar o disco e a carga estará finalizada.

Adotar as seguintes aplicações, para as modificações efetuadas:

MOD.	APLIC	O.S	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
HTS-760	SOFTWARE	AJ	ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	959202001000V

Em caso de dúvida, ou ainda, caso os Procedimentos não sejam eficazes, por favor entre em contato com o Suporte Técnico, via e-mail (suporte.tecnico@gradiente.com), detalhando a ocorrência.

TECNOLOGIA DE CAMPO / SAT

Gradiente Eletronica S/A