



INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 467

DATA: 11 de abril de 2006.

MODELOS: TFD-2160, TVD-2951

ASSUNTO: Atualização de software micronas VCT49xyi – IC1.

Senhores Técnicos,

Favor efetuar a atualização de software do micronas **VCT 49xyi – IC1**, com a placa do módulo de DVD desconectada da placa principal da televisão, ou seja, deve-se desconectar os Flat-cables dos seguintes conectores da placa principal do televisor : CN700 (14 pinos), CN701 (2 pinos), CN702 (3 pinos), CN703 (6 pinos).

Após desconecta-los, seguir os procedimentos dos boletins técnicos **449**, referente a escolha do arquivo correto para atualizar o **IC1**, conforme o modelo da televisão e a descrição do micronas.

Obs: Seguir os procedimentos dos boletins técnicos **419I** e **419II** para efetuar a atualização de software do **IC1**.

**Equipe Suporte Técnico
Sat – Rede**

Em caso de dúvida, por favor entre em contato com o Suporte Técnico através do site, [Conexão Posto Autorizado <> Gradiente](http://www.gradienteservices.com.br), detalhando a ocorrência.

<http://www.gradienteservices.com.br>
**SAT – Serviço de Assistência Técnica.
Gradiente Eletrônica S/A.**