

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	05/06/07	GERAL	BTG 509/07	4


**PLT-5070:
IDENTIFICAÇÃO DAS PCIs DO TELEVISOR PLASMA**

Para evitarmos que as PCIs sejam solicitadas incorretamente, informamos abaixo como identificá-las.

1. IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA PCI NO TELEVISOR

Ao retirar a tampa traseira do televisor é possível visualizar as PCIs que estão dispostas conforme o mostra a figura abaixo:

- PLT-5070**



- A.** PCI BUFFER Y-DRIVE SUPERIOR
- B.** PCI BUFFER Y-DRIVE INFERIOR
- C.** PCI TECLAS DE FUNÇÕES
- D.** PCI REGULADOR Y
- E.** PCI FONTE
- F.** PCI REGULADOR Z
- G.** PCI PROCESSADORA DE VIDEO
- H.** PCI CONTROLADORA
- I.** PCI TUNER / AV
- J.** PCI BUFFER X-DRIVE ESQUERDO
- K.** PCI BUFFER X-DRIVE CENTRAL
- L.** PCI BUFFER X-DRIVE DIREITO

2. IDENTIFICAÇÃO DO PART NUMBER DAS PCIs

As PCIs dos televisores de plasma possuem etiqueta que identifica o **NOME** da PCI e/ou seu **PART NUMBER**.

Utilize também estas informações para identificação e solicitação correta das PCIs.

Abaixo seguem exemplos das etiquetas que podem ser encontradas nas PCIs:



3. IDENTIFICAÇÃO VISUAL DAS PCIs

A. PCI BUFFER Y-DRIVE SUPERIOR

PLT-5070



CÓDIGO PARA SOLICITAÇÃO
95A5300001901




C. PCI TECLAS DE FUNÇÕES

SAT – Serviço de Assistência Técnica		ELABORAÇÃO	Roberto Resende dos Santos
Gradiente Eletrônica S/A.		APROVAÇÃO	Luiz Akio Matsumoto

D. PCI REGULADOR Y


PLT-5070



CÓDIGO PARA SOLICITAÇÃO
95A5310001901

E. PCI FONTE


PLT-5070



CÓDIGO PARA SOLICITAÇÃO
95A5380001901

F. PCI REGULADOR Z


PLT-5070



CÓDIGO PARA SOLICITAÇÃO
95A5390001901

G. PCI PROCESSADORA DE VIDEO

PLT-5070



CÓDIGO PARA SOLICITAÇÃO
95A5370001901

H. PCI CONTROLADORA

PLT-5070



CÓDIGO PARA SOLICITAÇÃO
95A5320001901

I. PCI TUNER / AV

PLT-5070



CÓDIGO PARA SOLICITAÇÃO
95A5360001901

J. PCI BUFFER X-DRIVE ESQUERDO

PLT-5070



CÓDIGO PARA SOLICITAÇÃO
95A5350001901

K. PCI BUFFER X-DRIVE CENTRAL

PLT-5070



CÓDIGO PARA SOLICITAÇÃO
95A5330001901

L. PCI BUFFER X-DRIVE DIREITO

PLT-5070



CÓDIGO PARA SOLICITAÇÃO
95A5340001901

4. Para solicitação das PCIs, utilize as tabelas e os **PART NUMBERS** abaixo como referência:

PLT-5070			
POSIÇÃO NO DIAGRAMA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	PART NUMBER	CÓDIGO DA PEÇA
A	PCI BUFFER Y-DRIVE SUPERIOR	6871QDH088A	95A5300001901
B	PCI BUFFER Y-DRIVE INFERIOR	6871QDHD89A	95A5290001901
C	PCI TECLAS DE FUNÇÕES	782-PHST18-050A	04A0293001000
D	PCI REGULADOR Y	6871QYH039A	95A5310001901
E	PCI FONTE	667-PHST18-20	95A5380001901
F	PCI REGULADOR Z	6871QZH044B	95A5390001901
G	PCI PROCESSADORA DE VIDEO	PHST181-69	95A5370001901
H	PCI CONTROLADORA	6871QCH059B	95A5320001901
I	PCI TUNER / AV	PHST18-55D	95A5360001901
J	PCI BUFFER X-DRIVE ESQUERDO	6871QLH049D	95A5350001901
K	PCI BUFFER X-DRIVE CENTRAL	6871QXH030D	95A5330001901
L	PCI BUFFER X-DRIVE DIREITO	6871QRH057D	95A5340001901

Sempre encaminhe suas dificuldades e dúvidas através do sistema GVS.

SAT – Serviço de Assistência Técnica
Suporte Técnico Gradiente / Philco