


BOLETIM TÉCNICO Nº
0278.0

APLICAÇÃO	☐	AREA ADM.	DIVULGAR P/	☒	RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO	DATA	06/03/2009
	☐			☒	OFICINA/LABORATÓRIO		
	☒	AREA TEC.		☒	ESTOQUE/SUPRIMENTOS	VALIDADE	indeterminado
				☒	GERÊNCIA/CHEFIA		

LINHA	PRODUTO	MODELO	ELABORADO POR:	APROVADO POR:	Folha:
Marrom	TV LCD	32 e 42LB9RTA / TB	Vanderlei	☒ SUP: Valdiney ☐ GER: S.Rizzardi ☐ DIR:	1/1

ASSUNTO: Som baixo ou com ruído.
Sintomas : Som Baixo ou Com Ruído
Causa: Película Plástica de Proteção do Gabinete.
Solução : Remover a película de plástico figura B.
Procedimento:
1) Verificar se no painel frontal na parte inferior existe uma Película de Plástico conforme a figura A.
A)

COM A PELÍCULA DE PLÁSTICO
B)

REMOVENDO A PELÍCULA DE PLÁSTICO

