

Rua Santa Catarina, 01
Prédio 3 – 2º Andar.
CEP 03086 020 São Paulo/SP
Fone 0XX11 6097 4462
Fax 0800156111

REDE DE SERVIÇOS PHILCO - RSP



Informação de Serviços

Nº	Data
DSC/TVC - 226/95	AGOSTO/95
Agente de Serviço	Referência
OA	Substituição do “yoke “ no chassi CPH-03/ CPH-04/ CPH-04M

Informamos aos senhores que a partir desta data, quando ocorrer defeito no “yoke”, do chassi CPH-03, CPH-04, CPH-04M, deverá ser substituído somente o “yoke”.

Solicitar através do código 7503627 001 000 para os aparelhos de 20" e 7503626 001 000 para os aparelhos de 14"

Atenciosamente

ENGENHARIA DE SERVIÇOS - DSC