

AL331

Para evitar faiscamento na chave SK2, a fábrica apresentou a seguinte solução que deve ser aplicada aos aparelhos como segue:

- Acrescentar um indutor, S435, código 4806 157 57114, conforme indicado no esquema abaixo.
- O indutor será acrescentado no lado cobreado do circuito.

