

TVC

Chassis L01.1L AC DVD

29PD6932/78R

ASSUNTO

Dificuldade na abertura da gaveta do módulo loader DVD

Service Service Service

Service Information

SINTOMA:

Dificuldade na abertura da gaveta do módulo loader DVD.


Causa:

Arruela lisa 6x2,9x0,5mm incorretamente montada durante o processo de montagem do DVD Loading nas blindagens.


SOLUÇÃO:

Este falha só pode ser corrigida remontando as duas arruelas entre o conjunto DVD e blindagens, conforme descrito na sequência das figuras abaixo.

⚠ Esta correção deverá ser aplicada aos modelos 29PD6932/78R que entrada na oficina com problemas na gaveta e os números de série estejam compreendidos entre 51642 a 51770.




Retirar os dois parafusos que fixam o mecanismo DVD no gabinete. Vide figura (1)



Abaixar a trava do gabinete e desencaixar o mecanismo DVD. Vide figura (2)




PHILIPS




Puxar o mecanismo DVD para trás desencaixando-o do gabinete. Vide figura 3



Mecanismo DVD desencaixado do gabinete. Vide figura 4




Girar o mecanismo DVD posicionando-o com a blindagem superior voltada para baixo. Vide figura 5




Alinhar as duas linguetas da blindagem superior para permitir a separação da blindagem. Vide figura 6

**PHILIPS**




Retirar os 4 parafusos que fixam a blindagem mecanismo e extraí-la. Vide figura 7



Girar o mecanismo DVD e retirar os 4 parafusos que fixam o mecanismo na blindagem. Vide figura 8



Retirar o mecanismo da blindagem superior e posiciona-lá para correção. Vide figura 9




Retirar as arruelas montadas incorretamente e montar na posição correta. Vide figura 10



PHILIPS



Detalhe da posição das arruelas (calço adesivo Ø 6x2,9x0,5 mm) na blindagem inferior. Vide figura 11



Montar e fixar o mecanismo DVD na blindagem. A seta indica a posição do calço adesivo. Vide figura 12

Para fixação adequada monte na sequência inversa das figuras 8, 7, 6, e 1

CÓDIGO IRIS

Código do defeito = **C**
 Código do reparo = **B**
 Código da seção = **SLD**



PHILIPS