

Service Information

20-10-82

CHASSIS KT3/KL8

06 CT 82-10

INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

PAINEL DECODIFICADOR NTSC - 4806 694 97002.

Modificações introduzidas no painel para reprodução de fitas NTSC (N-Linha), a fim de evitar intermitência nas cores ao serem reproduzidas fitas ruidosas.
(Ver INFORMAÇÃO DE SERVIÇO 06 CT 82-08 de 82-08-31):

R008 : Res. de 180K = mudar para 100K - 1/4W.

R072 : Res. de 1K = mudar para 100K - 1/4W.

TS060: Transistor BC548 = mudar para BC548C

- Incluir um resistor de 15K entre a junção de R075 e R074 e a terra.
- Incluir um capacitor de 1MF de poliéster, da base de TS060 ao pino 2 do plugue W23.

ATENÇÃO: Se o usuário quiser reproduzir fitas "NTSC PURO", será necessário substituir o cristal posição XRO52 de 3,575611 por outro de 3,58 código: ...
4806 242 77006.

- * -