

Service Information

1.980-07-07

SUBST. DO SELETOR DE CANAIS
"V5T3" PELO "STV40".
TVC R1&K202.

TVC CHASSIS KL7

06 CT 80-02

INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

Substituição de Seletor de Canais "V5T3" código 3122 108 86911 pelo Seletor de Canais "STV40" código 3106 108 72571.

O seletor de canais " V5T3 " não é mais fabricado, e, em sua substituição deverá ser usado o seletor de canais " STV40 " código 3106 108 72571.

Visto ser mecanicamente diferente, o seletor " STV40 " requer o uso de um novo suporte de fixação e algumas modificações no circuito de CAG de RF.

Para fixação, usar:

(1x) Suporte de fixação código: 3106 101 24331.

(2x) Parafusos código: 2506 071 00001.

A introdução deste seletor implica nas seguintes alterações no circuito de CAG de RF do chassis KL7 (Ver esquema no verso):

C886: Cap. Elco 33 uF - 16V:- ALTERAR para 4,7 uF - 63V código 2006 001 00042.

CANCELAR: R058/R059.

R881: Res. carvão 680 ohms:- ALTERAR para 1K5 - 0,125W.

R889: Res. carvão 330 ohms - 0,125W :- ACRESCENTAR.

ATENÇÃO: Para o seletor " V5T3 " continuam disponíveis as peças de reposição, portanto, só devem ser substituídos pelo " STV40 " quando a sua recuperação for impraticável.

" VIDE VERSO "