

	<u>INFORMAÇÃO TÉCNICA</u>	Nº 196/06
		02/08/06
		IT
		Rev. 0
		Pág. 1/2

Aparelho: MICROCOMPUTADOR

Modelos: Todos os Modelos

Objetivo:

Solução de problemas de **Restart** das máquinas relacionados com à acomodação dos chicotes do Pannel Frontal e do módulo USB.

Procedimento:

1. A amarração dos cabos que vem do Pannel Frontal deve ser feita em 02 chicotes distintos:


Chicote 01

Chave Power,
Chave Reset,
HDD Led,
Power Led,
Cabo da ventoinha de Sistema.

Chicote 02

Módulo USB

2. As figuras abaixo mostram o tipo de amarração utilizada anteriormente (Amarração incorreta) e o novo formato a ser aplicado (Amarração correta).




Amarração Incorreta




Amarração Incorreta

	INFORMAÇÃO TÉCNICA	Nº 196/06
		02/08/06
		IT
		Rev. 0
		Pág. 2/2



Amarração Correta



3. A amarração do chicote do módulo USB deve ser feita conforme figuras acima, ou seja, chicotes devem ficar totalmente separados, evitando o restart por indução eletromagnética.

Analizado por	Gerente Area Técnica	Gerente Pós-Venda
---------------	----------------------	-------------------