



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 384

DATA: 27 de Agosto de 2004

MODELOS: D-201 / GBD-120 (SUNPLUS)

ASSUNTO: ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE 3D / CORREÇÃO NAS FAIXAS DE CD.

ATENÇÃO !!!
O PRODUTO DEVERÁ SER LIBERADO NO MESMO DIA DE ENTRADA, QUANDO FOR, APENAS NECESSÁRIO A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE.

Senhores Técnicos,

Considerando os Modelos citados, quando necessário, efetuar a Atualização de Software via Disco, seguindo os Procedimentos descritos:

OBSERVAÇÃO GERAL: Para verificar a Versão de Software do DVD Player, utilizar o procedimento de desbloqueio que segue abaixo. No menu do desbloqueio estão as versões de software e checksum do produto. /; com o Produto ligado, sem disco na bandeja e com a mesma aberta, digite no Controle Remoto, o seguinte Código:

"9 7 3 5"

Um menu será exibido na tela. (Neste menu estará a versão do software do produto. Anote o número da versão.)

Pressione PLAY no controle remoto e com as teclas de navegação selecione a "REGIÃO 0".
Pressione PLAY novamente para confirmar.

Selecionar SAIR com as teclas de navegação do controle remoto e pressione PLAY para finalizar o processo

O seu DVD já está desbloqueado.

1. Procedimento para Atualização do Software utilizando Disco:

- Baixar o Software da página www.gradienteservices.com.br do setor de downloads;
- Descompactar o arquivo baixado;
- Renomear o arquivo : (dvdrom v9(11-08-04).bin) para (dvdrom.bin)
- Gravar em um CDr ou CDrw o arquivo em velocidade 4X;
- Inserir o disco no DVD
- O DVD identificará o software automaticamente e, apresentará a tela a seguir.



G) Selecione <O>.

H) O DVD entrará em rotina de atualização.



I)O software estará carregado.

F)Para verificar se a nova versão software foi carregado, repetir o procedimento do desbloqueio.



Detalhe importante: A Gradiante disponibilizou para o mercado duas versões (plataformas) de seus DVD's D-201 e GBD-120 (Mediatek e Sunplus - Decoder), os mesmo tem diferenças em software e controle remoto conforme informação técnica N° 368.

Esta informação técnica refere-se apenas para aos modelos D-201 e GBD-120 (SUNPLUS), pois não há o recurso 3D na plataforma (MEDIATEK).

Adotar as seguintes aplicações, para as modificações efetuadas:

MOD.	APLIC	O.S	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
D-201 / GBD-120	SOFTWARE	AJ	ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	959202001000V

Em caso de dúvida, ou ainda, caso os Procedimentos não sejam eficazes, por favor entre em contato com o Suporte Técnico, via e-mail (suporte.tecnico@gradiente.com), detalhando a ocorrência.

TECNOLOGIA DE CAMPO / SAT

Gradiante Eletronica S/A