

Informação Técnica



MODELO: CQ-DP202U/L e CQ-DF100U

DEFEITO: Carrega o CD e Ejeta logo em seguida.
Queima da bobina de foco da unidade óptica.

PROCEDIMENTO:

Quando entrar aparelhos de Car Áudio – modelos CQ-DP202U/L e CQ-DF100U com problemas na unidade óptica, trocar a mesma e acrescentar um capacitor de 22pF (código ECBT1H220J5) entre os terminais 51 e 54 do IC2 (Placa do Servo).

O capacitor deverá ser soldado como mostrado na figura abaixo.



Nota: O capacitor deverá ser acrescentado em todos os aparelho que der entrada no Serviço Autorizado e que o número de série esteja na lista descrito abaixo:

CQ-DF100U	Número de Série entre	600001 até 616550
CQ-DP202U	Número de Série entre	600001 até 633692
CQ-DP202L	Número de Série entre	600001 até 608018

Qualquer dúvida entrar em contato com o Suporte Técnico.

→ 0800 55 9180