

Informação Técnica

ESTA INFORMAÇÃO É DE CIRCULAÇÃO INTERNA

MODELO : TC-29V60 / 33V60

DEFEITO : RUÍDO NO CIRCUITO DO TELEVISOR

DESCRIÇÃO : CERTOS APARELHOS APRESENTAM UM RUÍDO PROVENIENTE DO CIRCUITO DA FONTE OU DO YOKE DE DEFLEXÃO, DESTE POR SUA VEZ PODE SER NOTADO PRINCIPALMENTE QUANDO O VOLUME DO TELEVISOR ESTA BAIXO, COM AMBIENTE EXTERNO SILENCIOSO, NOTA-SE QUE O RUÍDO AUMENTA E DIMINUE DEPENDENDO DO DAS CENAS MAIS CLARAS OU ESCURAS.

CONTRA MEDIDA :

PARA ESTES CASOS SUGERIMOS UM TRATAMENTO ESPECIAL.

1) TROCA DOS TRANSFORMADORES DA FONTE

T801 - ETS39AG115AC
T872 - ETS29AK1W9AC

2) TROCA DO YOKE DE DEFLEXÃO

ESTE YOKE NÃO PODE SER UM YOKE NORMAL DISPONÍVEL NO ESTOQUE, POR ISSO PARA ESTA TROCA FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM DDG - 0800 55 9180. PARA INFORMAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO DE TROCA DESTA PEÇA.

Qualquer dúvida entrar em contato com o Suporte Técnico.

→ 0800 55 9180