

Rua Santa Catarina, 01
Prédio 3 – 2º Andar.
CEP 03086 020 São Paulo/SP
Fone 0XX11 6097 4462
Fax 0800156111

REDE DE SERVIÇOS PHILCO -RSP



Informação de Serviços

Nº	Data
DSC/TVC - 256/ 97	MAIO/ 97
Agente de Serviço	Referência
OA	PASTA TÉRMICA PARA O IC901 (CPH-05M)

Em complemento à circular DSC/ TVC-252/ 97, informamos que após a substituição do IC901, deve ser utilizado uma nova pasta térmica, isenta do componente “DIMETIL SILOXANO” que estão presentes nas pastas convencionais encontradas no mercado, e que provoca “falhas prematuras” no circuito integrado.

A pasta recomendada é o tipo G746 (Shinetsu), YG6260 (Toshiba) e o SC102 (Toriba Dow Corning) que estamos distribuindo às oficinas autorizadas na ocasião da remessa dos pedidos dos componentes.

Atenciosamente

ENGENHARIA DE SERVIÇOS - DSC