

Rua Santa Catarina, 01
Prédio 3 – 2º Andar.
CEP 03086 020 São Paulo/SP
Fone 0XX11 6097 4462
Fax 0800156111

REDE DE SERVIÇOS PHILCO -RSP



Informação de Serviços

Nº	Data
DSC/TVC - 239/96	FEVEREIRO/96
Agente de Serviço	Referência
OA	PROBLEMA NO SELETOR DAEWOO

Informamos aos senhores técnicos que ao deparar com problema nos seletores de canais de fabricação DAEWOO, no chassi CPH-05 modelos PCM-1444/ 2044/ 2144.

Antes da troca do mesmo sugerimos as seguintes modificações:

Interromper a trilha do circuito impresso que possa por baixo do circuito integrado (maior) e interligar um fio (jumper) nas extremidades das trilhas interrompidas, conforme desenho abaixo:

OBS: Para preenchimento da O.S utilizar o código 54 (trilha partida).

Atenciosamente

ENGENHARIA DE SERVIÇOS - DSC