

Rua Santa Catarina, 01
Prédio 3 Parte.
CEP 03086 020 São Paulo/SP
Fax 0XX11 6097 4454
Cx. Postal 10010

REDE DE SERVIÇOS PHILCO - RSP



Informação de Serviços

N.º	Data
RSP/TVC- 283/00	Junho 2000
Agente de Serviços	Referência
OA	SUBSTITUIÇÃO DE SELETOR DE 9V

Informamos aos senhores técnicos, que nos aparelhos dos modelos PCM-1447 / 1448 / 1449 / 1451 / PCM-2048 / 2049 / 2051 e PCS-2050 / 2060, não serão mais fornecidos seletores de canais com alimentação de 9V, código comercial (UEV25-AW01D e TECC1080PK25). No seu lugar estaremos fornecendo um outro seletor , porém, com alimentação de 5V.

Alertamos que na substituição deverão ser feitas algumas alterações, como segue abaixo:

Código Philco do novo seletor 43-12-99421-00-3:

- Código Alps TEDH9-13A;
- Código Mitsumi UVE25-AW520D.

POSIÇÃO	TIPO	VALOR	MUDAR P/	CÓDIGO
R202	SMD	27K	5K6	66-72-84067-00-4
L211	-	-	-	ELIMINAR
Q210	-	-	-	ELIMINAR
R211	-	-	-	ELIMINAR
R212	-	-	-	ELIMINAR
R213	-	-	-	ELIMINAR
R214	-	-	-	ELIMINAR
R215	-	-	-	ELIMINAR

Adicionar “jumper” na posição coletor e base do transistor Q210 que foi eliminado.

OBS: Deverá ser cortado o pino 6 do seletor novo quando utilizado na linha antiga (entrada 9V) e ajustar o AGC através do menu técnico, conforme manual de serviços do chassi CPH06.

Atenciosamente,

Suporte Assistência Técnica - RSP