

BOLETIM DE INFORMAÇÕES		
PRODUTO: PCS-2956N/2958N/3322N/TPF-2901/TPF2902/TPF-3201 CÓDIGO: MÓDULO: CÓDIGO:		BI.RSIP.TVC305/02
ELABORAÇÃO Ricardo Scabuzzi Suporte Philco/Teleserviços - GAM 01/03/2002 BITVC305.pdf	APROVAÇÃO Luiz Akio Matsumoto Suporte Philco/Teleserviços - GAM 01/03/2002	DIVULGAÇÃO Luciana Elisa Meireles Rede de Serviços Itautec Philco- GAM 06/03/2002
PROCEDIMENTO ()	ALTERAÇÃO (X)	DIVULGAÇÃO ()
ASSUNTO: Falta Largura		
<u>HISTÓRICO</u>		
REVISÃO	NATUREZA DA ALTERAÇÃO	
01	Elaboração inicial do BI	

Nos aparelhos de tela grande, tem ocorrido problema com falta de largura, defeito este na maioria dos casos se caracteriza no capacitor C728.

Sugerimos quando ocorrer tal fato substituir o capacitor, por outro de mesmo valor, porém com tensão de isolação superior, conforme abaixo.

Nos casos de dúvida do valor do capacitor, verifique no diagrama esquemático a tabela com o valor correspondente para cada modelo.

POSIÇÃO	VALOR	TENSÃO DE ISOLAÇÃO	CÓDIGO
C728	2,2NF	2KV	61-01-D8011-00-0
C728	3,3NF	2,5KV	61-01-79206- 00-0

Canais de comunicação PHILCO:**Endereço Eletrônico**labrsp@itautech-philco.com.brservicositph@itautech-philco.com.br**Fax**

0XX11 60974454

0XX11 60974439

Telefones

0800157111

0XX11 60974452