

BOLETIM DE INFORMAÇÕES

PRODUTO: TP-2054 CÓDIGO: MÓDULO: CINESCÓPIO CÓDIGO:		BI.RSP.TVC.342/04
ELABORAÇÃO Antonio Valdecir Moreno Suporte Philco/Teleserviços - GAM 02/01/2004	APROVAÇÃO Luiz Akio Matsumoto Suporte Philco/Teleserviços - GAM 02/01/2004	DIVULGAÇÃO Kelly Cristina Fernandes Rede de Serviços Philco- GAM 02/01/2004
PROCEDIMENTO (X)	ALTERAÇÃO ()	DIVULGAÇÃO ()
ASSUNTO: Cinescópio com "Yoke especial"		
<u>HISTÓRICO</u>		
REVISÃO	NATUREZA DA ALTERAÇÃO	
01	Inicial	

Informamos aos Srs. Técnicos que ao se depararem com aparelhos do modelo acima citado, e ao substituir o cinescópio e notar falta de largura, verifique se o cinescópio utilizado era o de código **A48KRD89X18** da Samsung, caso confirme, eliminar a bobina L702 (174uH) e curto - circuitar a posição J99.

O cinescópio original enviado pela Itautec Philco é 34-20-D0006-000, código comercial:

- Samsung..... A48KRD89X17;
- LG.Philips..... A48EAK01X045.

Canais de comunicação Itautec Philco**Endereço Eletrônico**

labrsp@itautech-philco.com.br
servicositph@itautech-philco.com.br

Área

Suporte Philco
Rede de Serviços

Telefones

0800-157111
0XX11 6097-4450
0XX11 6097-4452