

BOLETIM DE INFORMAÇÕES

PRODUTO: TPF2902N CÓDIGO: MÓDULO: CÓDIGO:		BI.RSIP.TVC.324/03
ELABORAÇÃO Ricardo Scabuzzi Suporte Philco/Teleserviços - GAM 21/01/2003	APROVAÇÃO Luiz Akio Matsumoto Suporte Philco/Teleserviços - GAM 21/01/2003	DIVULGAÇÃO Kelly Cristina Fernandes Rede de Serviços Itautec Philco - GAM 21/01/2003
PROCEDIMENTO ()	ALTERAÇÃO (x)	DIVULGAÇÃO ()
ASSUNTO: FLY BACK COM NOVA INDUTANCIA		
<u>HISTÓRICO</u>		
REVISÃO	NATUREZA DA ALTERAÇÃO	
01	Divulgação de procedimento	

Informamos aos senhores técnicos que para um melhor desempenho no aparelho TPF2902N, estamos modificando o enrolamento do **FLY BACK** de 2,45 mH para 3,43 mH.

Com a mudança do fly back, será necessário alterar os seguintes componentes, conforme segue abaixo.

ANTIGO			NOVO	
POSIÇÃO	ELIMINAR		ACRESENTAR	
T701	2,45mH	3210A4941019 FFA97017L (1)	3,43mH	3210A4941027 FFA97035L
C708	4,7nF 1800V	610191608007	6,8nF 1600V	610160966009
C728	3,3nF 2000V	6101179206000	2,2nF 2500V	6101D8011000
C704	470pF	901063747006	-	-

OBS: A alteração acima é aplicada somente nos televisores montados com FLY BACK de foco simples.

Canais de comunicação Itautec Philco:**Endereço Eletrônico**

labrsp@itautech-philco.com.br
servicositph@itautech-philco.com.br

Área

Suporte Philco
Rede de Serviços

Telefones

0800157111
0XX11 6097-4450
0XX11 6097-4452

Fax

0XX11 60974454
0XX11 60974439