

BOLETIM DE INFORMAÇÕES			
PRODUTO: TPF-2922 CÓDIGO: MÓDULO: CÓDIGO:			BI.RSP.TVC. 332/03
ELABORAÇÃO Ricardo Scabuzzi Suporte Philco/Teleserviços – GAM 04/08/2003		APROVAÇÃO Luiz Akio Matsumoto Suporte Philco/Teleserviços - GAM 04/08/2003	DIVULGAÇÃO Kelly Cristina Fernandes Rede de Serviços Itautec Philco - GAM 04/08/2003
PROCEDIMENTO (x)	ALTERAÇÃO ()		DIVULGAÇÃO ()
ASSUNTO: Proteção do “FET” e IC901			
<u>HISTÓRICO</u>			
REVISÃO	NATUREZA DA ALTERAÇÃO		
01	Inicial		

Informamos aos senhores técnicos, que ao receberem aparelhos do modelo TPF2922 com os números de séries até 002061, independente do defeito, favor acrescentar na posição C932 um capacitor de 3N3 SMD Código: 64-90-A3175-00-7, este componente está localizado entre o pino 4 do IC902 e terra.

Canais de comunicação Itautec Philco:**Endereço Eletrônico**

labrsp@itautech-philco.com.br
servicositph@itautech-philco.com.br

Área

Suporte Philco
Rede de Serviços

Telefones Fax

0800157111
0XX11 6097-4450/4452

0XX11 6097-4454
0XX11 6097-4439