

Service Information

SRM43SI106

18/03/97

CDC 265

06RA97 - 05

ASSUNTO : Queima do fusível 1501 / Eliminação do capacitor 2504

ATENÇÃO

O capacitor 2504 no Painel da Fonte de Alimentação deve continuar a ser eliminado somente nos aparelhos CDC265 **cujo número de série seja menor do que 088.465**. A eliminação desse capacitor nestes aparelhos é uma medida de caráter preventivo e deve ser feita independentemente de qual tenha sido o problema ou defeito originalmente apresentado pelo aparelho.

Os aparelhos CDC265 com **número de série igual ou maior a 088.465** foram fabricados com um outro tipo de capacitor, **que NÃO deve mais ser eliminado em caráter preventivo**. Para estes aparelhos, o capacitor original de fábrica deve ser mantido (exceto, obviamente, se o capacitor estiver realmente defeituoso).

Esta informação substitui a informação 06RA96-12, de 07/11/96.