

DR475

Modificação para solucionar diferença de reprodução entre deck A e deck B :

Alterar :

- R3210/3260 de 2,7K Ω para 3,9K Ω 4806 116 57118

DN600/DC600/DC700/DC800/DC700-30/DC789/DC599

Alterar / acrescentar nos Manuais de Serviço :

- Capa para lâmpada - LARANJA 4806 413 77004
- Capa para lâmpada - VERDE 4806 413 77005

AR675

- Grade da caixa acústica 4806 445 97005

AR676

- Grade da caixa acústica 4806 445 97004