

Service Information

07.06.83

IC 021 - VIDEO GAME

06 CT 83-05

INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

Com objetivo de proteger o IC021 (Colour encoder) no circuito do Video Game contra eventuais transientes que possam danificá-lo, a Fábrica acaba de introduzir as seguintes modificações:

<u>POSIÇÃO</u>	<u>CANCELA</u>	<u>ACRESCENTA</u>	<u>CÓDIGO</u>
C402	56pf	18pf	4806 120 17087
C404	68pf	56pf	4806 120 17156
C406	390pf	18pf	4806 120 17087
R401	C A N C E L A D O E M D E F I N I T I V O		
R403	1K5	12K	4806 110 67008
R404	1K2	12K	4806 110 67008
R405	1K0	12K	4806 110 67008.

Solicitaríamos que tal modificação fosse efetuada em todo e qualquer aparelho que por ventura dê entrada em sua Oficina para eventuais manutenções.

Obs.: Com as modificações em questão, será notado comparativamente a um aparelho sem as mesmas, uma pequena modificação nas tonalidades de cores, facto que deverá ser considerado normal.

- * -

Service
Service
Service

Copyright reserved Confidential information for Service-dealers

Printed in Brazil