

ÁUDIO

MC-M570/19

ASSUNTO

Correção anti-derrapante das Caixas Acústicas

Service Service Service

Service Information

SINTOMA:


Aparelho quando em volume alto apresenta deslocamento devido a vibração.

SOLUÇÃO:

Acrescentar 3 pés de borracha anti-derrapante no lado inferior de cada uma das caixas acústicas (Figura 1).

Este código é um conjunto com 12 pés, portanto, solicitar apenas 1 peça do código abaixo.

Posição	Código	Descrição
Pé	3106 304 25861	Pé de borracha



Obs.: Esta correção deverá ser aplicada a todos os aparelhos modelo MC-M570/19 que derem entrada no Posto Autorizado que ainda não tenha sido modificado e que o número de série esteja abaixo de **HC 065312**

CÓDIGO IRIS

Código do defeito = Z

Código do reparo = I (i)

Código da seção = CBT

Figura 1 - Vista inferior da caixa



PHILIPS