



Service Information

Alguns "Bytes" sofreram alteração desde a publicação do Service Manual página 74 e 75, portanto deve ser utilizada a nova referência (Tabela –1).

Segue abaixo lista atualizada dos "Option Bytes" para a família do Chassis L04 para os modelos:

25PT5541 (Option byte 4 alterado)

29PT4641 (Option byte 3 alterado)

29PT5642 (Option byte 4 alterado)

28PW6441

28PW6542

32PW6542

MODELO	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7
25PT5541	*	160	128	164	202	40	0
29PT4641	*	160	128	36	202	40	0
29PT5642	*	160	128	164	250	42	0
28PW6441	*	160	132	36	250	40	0
28PW6542	*	56	140	36	250	42	0
32PW6542	*	56	140	36	250	42	0

Tabela 1 - "Option byte" Chassis L04

Obs.: OB1 (*) pode ser um dos valores abaixo que depende do TUNER utilizado.

TUNER PHILIPS = 128

TUNER ALPS = 000



PHILIPS