

TVC

29PT658A/78R

Chassis L01.1L AA

Service
Service
Service

ASSUNTO

Substituição do circuito integrado vertical TDA8359J/N2

Service Information

DEFEITO:

Tela com risco branco central ou sem imagem (tela escura).

SOLUÇÃO:

Durante a produção do modelo 29PT658A/78 foi aplicado um novo circuito integrado de saída vertical posição 7471 TDA8359J, portanto na necessidade de substituição do circuito integrado solicitar pelo novo código (9352 701 64112)TDA8359J/N2.

Solicitamos que esta alteração seja imediatamente anotada no Service Manual 4806 727 17243 para o Chassis L01.1L.

Código IRIS

Código de defeito = N

Código de reparo = A

Código de seção = DFL

**PHILIPS**