

Service Service Service

36PW8521/78

ASSUNTO

Atenção na fixação do painel impresso das conexões traseiras


Service Information

Atenção:

Esta nota visa orientar aos postos quanto a correta fixação do Painel de conexões traseiras (Jack Panel).

NÃO deve ser adicionado parafusos nos conectores traseiros (**Figura - 1**).

A aplicação de parafusos nestes locais poderá ocasionar curto circuito nas trilhas deste painel e conseqüentemente danificar o painel SSB.



(Figura – 1)



PHILIPS