

Service Information

80-10-22

TVC - DIVERSOS

KT3 - KL8

06 CT 80-04

FORMAÇÃO DE SERVIÇO

KT3

Nos aparelhos mencionados abaixo, acrescentar os seguintes códigos referentes à nova aparência:

R20C310:

Conj. máscara	3106 108 11461.	432 17021
Placa ornamental (moldura)	3122 124 82071.	460 17036
Placa ornamental (On-Off/AFT)	3106 105 12551.	454 17017
Botão On-Off/AFT	3106 104 11061.	410 27137

R20C311:

Conj. máscara	4806 432 17004.
Placa ornamental (On-Off/AFT/VCR)	3106 105 12471. - 454 17036
Conj. tampa frontal para gaveta	3106 108 11641.
Botão On-Off/AFT/VCR	3106 104 11061. - 410 27137

R20C310/311 - 1ª série.

Máscara 3106 108 11041 (20C311) não é mais disponível, em substituição deverá ser usada 3122 127 76121 (20C310), acrescentando-se um furo de $\phi 5\text{mm}$ na placa ornamental, para o Led indicador de AFT.

KL8

U-448 módulo vertical:

Acrescentar um resistor de 47 ohms (2106 102 33479) entre catodo de D419 e Anodo de D420, para eliminar efeito cross-over.

U-442 módulo de scm:

R-478 - 4,7 ohms (2306 124 03478) substituído por 1 ohm (2306 124 03108).

Service
Service
Service

Confidential information for Service-dealers

Printed in Brazil