

TVC

Chassis L01.1L AA & Chassis L01.1L AB

Chassis L01.2L AA & Chassis L01.2L AB

Service
Service
Service

ASSUNTO

Nova versão de micro posição 7200

Service Information

Favor atentar para os novos códigos da posição 7200, quando da necessidade de substituição dos mesmos, verificar antes da solicitação a máscara necessária indicada no corpo do CI (Figura 1).

Os códigos do informativo SR B 07 TS02-001 continuam válidos, porém não podem ser aplicados nos novos painéis, pois apresentam incompatibilidade de aplicação.

Modelos Estéreo sem SAP

14PT519A 20PT529A 21PT739A 29PT458A

7200**9352 707 65557****IC SM TDA9570H/N1/A/0646 Y**

Modelos Estéreo SAP

21PT839A 21PT839B 29PT558A 14PT618A 20PT528A 21PT538A

7200

9352 712 14557

CIRC INTGR TDA9570H/N1/A/0737 Y

Modelos Monos/Dual sound

14PT218A 14PT318A 14PT417A 14PT418A 20PT228A 20PT328A
21PT639A 21PT639B

7200

9352 707 66557 CIRC INTGR TDA9570H/N1/A/0647 Y



Figura 1
Máscara



PHILIPS