

Service Information

SRM43SI-013

06VR94-02

VR453/553/78/M

09/08/94

• VR453/78M - VR553/78M

- Alterações no circuito da Fonte Chaveada para evitar parada do oscilador SOPS.

Eliminar o resistor pos. R 16 (330K Ω)

Alterar o resistor pos. R 7 de 33K Ω para 220K Ω cod. 4806 116 57121.

Service
Service
Service