



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Nº 209/08 – 09/05/2008

Rev. 0 - Folha: 1/1

Produto: TELEFONE CELULAR
Marca: EVADIN
Modelo: AIKO 81D

Objetivo:

Substituir os arquivos de PRL usados atualmente no modem AIKO 81D a fim de aumentar a velocidade de conexão.

Motivo:

Devido a uma configuração na rede da operadora Oi diferente das outras operadoras torna-se necessário a troca de PRL para o aumento da velocidade de conexão e melhor desempenho do modem AIKO 81D.

Procedimento:

Localize no sistema Assist Evadin o arquivo **Software_Atualizacao_PRL_AIKO-81D.zip**. Este arquivo é uma ferramenta de atualização de PRL para o AIKO 81D que se encontra disponível em "Pesquisas diversas/Consulta de documentação técnica" e que contém os programas necessários para atualização do PRL, além do manual de uso dos mesmos.

Baixe o arquivo para seu computador e efetue a instalação dos drivers do Modem utilizando o programa **QC62xx UUT Drivers 1.8.70.300 Setup.msi**.

Em seguida utilize o programa **EasyLoadPRL.exe** para efetuar a troca de PRL.

Notas:

- 1) Seguir atentamente todos os passos descritos no "procedimento para troca de PRL do Modem AIKO 81D".
- 2) Apesar do modem AIKO 81D funcionar normalmente em computadores com Windows 2000 / XP / Vista instalado, as ferramentas que fazem a atualização do PRL (programas **QC62xx UUT Drivers 1.8.70.300 Setup.msi** e **EasyLoadPRL.exe**) só podem ser utilizadas em computadores com sistema operacional Windows 2000 ou Windows XP.

Depto. Técnico

Depto. Pós-Venda