

BT.0021
04.10.95

Assunto: Alterações no Catálogo de Peças - Fogões
Modelos: SFS 50/76, NVK/NAK/NNK/NMK
Marca: Semer

Favor providenciar as seguintes alterações nos Catálogos enviados a Rede de Serviços Autorizados, conforme abaixo:

Página 5, Ítems 14 e 15

14	000022539	Queimador Normal - AA*	Hornalla Normal - AA*	Normal Top Burner - Al*			4	4
	000022538	Queimador Normal	Hornalla Normal	Normal Top Burner	4	4	4	4
15	000022541	Queimador Gigante - AA*	Hornalla Gigante - AA*	Giant Top Burner - Al*			2	2
	000822540	Queimador Gigante	Hornalla Gigante	Giant Top Burner	2	2	2	2

Página 10 (Vista Explodida) - Painei Estufa

CORRETO É ITEM 13 E NÃO 10

Página 11, Ítem 02

INCLUIR O CÓDIGO 000169137 - Puxador do Forno Marrom (1 peça na coluna SFS 50 NAK)

Página 15, Ítems 28 e 29

28	000020334	Arruela *	Arandela	Washer *	-	1
29	000020459	Eletrodo do Forno *	Electrodo del Horno *	Oven Electrode *	-	1

Página 17, Ítem 06

06	000810281	Lateral Direita - Esmalt.	Lateral Derecha	Right Lateral	1	-	1	-
	000010735	Lateral Direita Autolimp.	Lateral Derecha	Right Lateral	-	1	-	1

Página 19, Ítems 03 e 05

03	000010280	Teto do Forno Esmaltado	Teto del Horno	Structure Top	1	-	1	-
	000010733	Teto Forno Autolimpante	Teto del Horno	Structure Top	-	1	-	1
05	000810281	Lateral Direita - Esmaltada	Lateral Derecha	Right Lateral	1	-	1	-
	000010735	Lateral Direita Autolimpante	Lateral Derecha	Right Lateral	-	1	-	1

Atenciosamente,

Danilo B. Filho
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo