

BOLETIM TÉCNICO - 006 - 05

TROCA DE PLACA M-PEG

MODELOS : DVDK 1240 e DVDMK 4005

ÍTEM: Posicionamento dos conectores da placa M-Peg e placa dos microfones.

Solicitamos que ao proceder a troca da placa M-PEG nos modelos citados, seja verificado minuciosamente o posicionamento dos cortes dos conectores da placa M-Peg e também da placa dos microfones. Em caso de dúvida, adotar o posicionamento das figuras abaixo

