

**BOLETIM DE INFORMAÇÕES**

|                                                                                 |                       |                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PRODUTO: TPF-3201/TPF-3201V<br>CÓDIGO:<br>MÓDULO:<br>CÓDIGO:                    |                       | BI.RSP.TVC. 339/03                                                                            |                  |
| ELABORAÇÃO<br>Fernando Rossi<br>Suporte Philco/Teleserviços – GAM<br>10/10/2003 |                       | APROVAÇÃO<br>Luiz Akio Matsumoto<br>Suporte Philco/Teleserviços - GAM<br>10/10/2003           |                  |
|                                                                                 |                       | DIVULGAÇÃO<br>Kelly Cristina Fernandes<br>Rede de Serviços Itautec Philco - GAM<br>10/10/2003 |                  |
| PROCEDIMENTO ( )                                                                | ALTERAÇÃO ( x )       |                                                                                               | DIVULGAÇÃO ( x ) |
| ASSUNTO: Novo código do transistor de saída horizontal Q701                     |                       |                                                                                               |                  |
| HISTÓRICO                                                                       |                       |                                                                                               |                  |
| REVISÃO                                                                         | NATUREZA DA ALTERAÇÃO |                                                                                               |                  |
| 01                                                                              | Inicial               |                                                                                               |                  |

Informamos aos senhores técnicos, que o código do transistor de saída horizontal Q701 dos modelos TPF-3201 e TPF-3201V foram alterados de **46-22-78012-007 (código comercial 2SC5299/BU2527 AX)** para **46-22-E3074-000 (código comercial BU2725 DX)**, notem que o código comercial é muito parecido.

Sugerimos verificar sempre o capacitor C728 quando apresentar problemas no transistor de saída horizontal Q701, pois, a tensão de isolamento deste capacitor deve ser de 2500V, cujo código, é **61-01-D8011-000** (2,2n F x 2500V), substituindo-o caso esteja com problema ou com a tensão de isolamento errada.

**Canais de comunicação Itautec Philco:****Endereço Eletrônico**

[labrsp@itautech-philco.com.br](mailto:labrsp@itautech-philco.com.br)  
[servicositph@itautech-philco.com.br](mailto:servicositph@itautech-philco.com.br)

**Área**

Suporte Philco  
Rede de Serviços

**Telefones Fax**

0800157111  
0XX11 6097-4450/4452

0XX11 6097-4454  
0XX11 6097-4439