

BOLETIM DE INFORMAÇÕES		
PRODUTO: TPF3421/3221/3221S/2921 CÓDIGO: MÓDULO: Placa Básica CÓDIGO:		BI.RSP.TVC.346/04
ELABORAÇÃO Ricardo Scabuzzi Suporte Philco/Teleserviços - GSM 11/06/2004	APROVAÇÃO Luiz Akio Matsumoto Suporte Philco/Teleserviços - GSM 11/06/2004	
DIVULGAÇÃO Arilene da Mota Teggi Rede de Serviços Philco - GSM 11/06/2004		
PROCEDIMENTO ()	ALTERAÇÃO (X)	DIVULGAÇÃO ()
ASSUNTO: Substituição do "FRONT END" nos aparelhos PIP		
<u>HISTÓRICO</u>		
REVISÃO	NATUREZA DA ALTERAÇÃO	
01	Inicial	

Informamos aos senhores técnicos que estamos substituindo o "TUNER FRONT END" utilizado no circuito PIP, por um conjunto SELETOR + PLACA IF.

Quando houver a necessidade de troca do mesmo (TU1601 "FRONT END"), deverão ser executadas as seguintes alterações.

ELIMINAR	ACRESENTAR
"FRONT END"	SELETOR CÓD (431299421003) 5v
-----	PLACA IF CÓD (930100179019)
R1627 2K2	R1627 CÓD (6666A5277004) 0R SMD
L1602 100µH	RESISTOR CÓD (662294555001) 56R -0,5W
C1607 33n	-----
R1626 100K	R1626 CÓD (6666A5333003) 68K SMD

Montar o seletor nos pinos 1 a 11 e a placa IF nos pinos 12 a 18 do TU1601.

Obs: os pinos da placa deverão estar direcionados da seguinte forma, ligar pino 1 da placa IF com pino 12 da placa básica. Segue o diagrama esquemático em anexo.

Canais de comunicação Itautec Philco

Endereço Eletrônico

labrsp@itautech-philco.com.br
servicositph@itautech-philco.com.br

Área

Suporte Philco
 Rede de Serviços

Telefones

0800-157111
 0XX11 6097-4450
 0XX11 6097-4452

