



ÁUDIO

FW-C252/19

FW-C253/19

FW-C577/19

ASSUNTO

Substituição de caixas acústicas

Service Information

As caixas acústicas dos modelos informados acima serão substituídas por modelos equivalentes de melhor qualidade. As fotos abaixo mostram para cada aparelho, a caixa original do produto à esquerda e a caixa substituta à direita. Os códigos abaixo referem-se ao par de caixas.

FW-C252/19

ORIGINAL

3139 118 79251



Substituto

3139 118 79050

FW-C253/19

ORIGINAL

3140 118 51651



Substituto

3139 118 79050

Obs.: Caixa
acústica de 2 vias

Obs.: Caixa
acústica de 3 vias

FW-C577/19

ORIGINAL

3139 119 00711



Substituto

3140 118 51821

Obs.: Caixa
acústica mais
potente

Caso haja alguma reclamação por parte do consumidor, contatar o CIC para maiores orientações.



PHILIPS