


DECAT / TVC - 026/04  
Dezembro/04

## INFORMAÇÃO TÉCNICA


### Aos Serviços Autorizados

Ref.: Imagem “CINTILANDO” nos televisores de modelos HPS - 2971, HPS - 2976, HPS - 2982 e TVD - 2901


Notamos que em alguns televisores, dos modelos acima citados, podem aparecer **cintilações** na tela, dependendo da cena da imagem que esta sendo assistida. Para eliminarmos esta possibilidade solicitamos de forma **OBRIGATORIA** a alteração do ponto de ligação do fio de aterramento do aquadag. As figuras a seguir ilustram esta alteração.



Antes da alteração



Após a alteração



Sem mais,

Atenciosamente.

Rede de Serviços  
DECAT - CCE