

Service  
Service  
**Service**

TV

Chassis L01.1L AA

21PT838A/78R

**ASSUNTO**

Alteração de código da Tampa traseira

# Service Information

Na página 66 do Manual de Serviço 4806 727 17243 - Chassis L01.1L AA a indicação do código 4806 437 27000 para TAMPA TRASEIRA 21" (posição 190) para o modelo 21PT838A/78R está incorreta, este código só é aplicado para o 21PT836A78R.

Quando for necessário a substituição desse componente, utilizar o código informado abaixo para o respectivo produto.

**MODELO:** 21PT838A/78R

| <b>CÓDIGO</b>  | <b>DESCRIÇÃO</b>       |
|----------------|------------------------|
| 3139 124 34571 | TAMPA TRASEIRA 21" L01 |

Favor anexar esta informação ao Manual de Serviço 4806 727 17243 e cancelar a indicação do código 4806 437 27000 tampa traseira posição 190 para o aparelho de 21PT838A/78R na página 66.

**PHILIPS**